



## REMOTE 500 - SAS

### Version Changelog

1.34	Revised Komoot Pairing and Connection Handling Minor Bug Fixes Fixed Service Tool Recognition Issue Use Odometer Value from E-System for Total Distance Changed Default Values of Service Reminder	Kopplung mit Komoot und weiterer Verbindungsaufbau überarbeitet Kleinere Fehlerbehebungen Problem mit der Service-Tool-Erkennung behoben Verwende Kilometerzähler des E-System für die Gesamtstrecke Standardwerte der Service-Erinnerung geändert
1.35	Improved FW Update by Service Tool Improved Connection Establishment with second Bluetooth Device Improved HR Sensor Pairing with EOX® App Improved Error Representation and Handling Minor Bug Fixes	Verbessertes FW-Update per Service-Tool Verbesserter Verbindungsaufbau mit zweitem Bluetooth-Gerät Verbesserte Kopplung des HR-Sensors mit der EOX®-App Verbesserte Fehlerdarstellung und -handhabung Kleinere Fehlerbehebungen
1.36	Fixed "Exploding" Trip Distance Issue Improved Connection Establishment with second Bluetooth Device	Problem mit der "explodierenden" Fahrtstrecke behoben Verbesserter Verbindungsaufbau mit zweitem Bluetooth-Gerät
1.37	Improved Recognition by Service Tool Updated Communication Protocol of EOX® App	Verbesserte Erkennung durch Service-Tool Kommunikationsprotokoll der EOX®-App aktualisiert
1.38	Added Compatibility with ROX 2.0, ROX 4.0 and ROX 11.1 EVO Improved Light State Machine Minor Bug Fixes	Kompatibilität mit ROX 2.0, ROX 4.0 und ROX 11.1 EVO hinzugefügt Verbesserte Lichtzustandsmaschine Kleinere Fehlerbehebungen
1.39	Improved CAN Configuration Stability Minor Bug Fixes	Verbesserte Stabilität der CAN-Konfiguration Kleinere Fehlerbehebungen